

Zváračská kukla samostmievacia Carbon



Návod na použitie Preklad originálneho návodu



Obsah:

1. Vlastnosti výrobku
2. Typy nebezpečenstiev vyskytujúcich sa počas zvárania
3. Všeobecné bezpečnostné podmienky
- 4 Technické údaje
5. Prevádzka
6. Údržba

Pozor!!! Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania výrobku sa môžu uvedené ilustrácie a popisy líšiť od zakúpeného tovaru a môžu obsahovať voliteľné, alebo špecializované funkcie, ktoré nie sú súčasťou štandardnej verzie. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Všetky údaje uvedené v tomto návode sú správne v čase odovzdania do tlače a majú len informatívny charakter.

Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení:

V súlade so zákonom z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Zbierka zákonov 2015, položka 1688) poskytujeme zákazníkovi bezplatný spätný odber odpadových zariadení z domácností za predpokladu, že ide o odpadové zariadenie rovnakého typu a plní rovnaké funkcie ako predávané zariadenie.

Distribútor a prevádzkovateľ servisného miesta môžu odmietnuť prevziať odpadové zariadenie, ktoré vzhľadom na svoju kontamináciu ohrozuje zdravie, alebo život osôb, ktoré takéto odpadové zariadenie preberajú. V takomto prípade držiteľ odpadového zariadenia odovzdá toto zariadenie zberateľovi odpadových zariadení, alebo prevádzkovateľovi zariadenia na spracovanie/úpravu odpadov.

Pamätajte:

1. Odpad z elektrických a elektronických zariadení (ďalej len "odpadové zariadenie") neumiestňujte spolu s iným odpadom.
2. Držiteľ odpadu z elektrozariadení z domácností je povinný odovzdať ho osobe vykonávajúcej zber odpadových zariadení, alebo subjektu oprávnenému na zber odpadových zariadení.

1. Vlastnosti výrobku

Zváračský štít s automatickým zväracím filtrom s ručným nastavením je výrobok na ochranu očí a tváre určený na individuálnu ochranu očí a tváre pred mechanickými a svetelnými rizikami.

Určené na všetky metódy zvärania elektrickým oblúkom - zväranie obalenou elektródou MMA a poloautomatické zväranie v ochrannom plyne MIG MAG a TIG.

Zväranie TIG (-) - zväranie nízkym prúdom (>5A) je tiež možné. Zvärací prieszor s automatickým zatmavením nie je vhodný na zväranie laserom a zväranie kyslíkom a acetylénom.

Po zásahu zväracieho oblúka sa samozatmavovacie zväracie tienidlo automaticky prepne zo svetlého do tmavého stavu. Zorník má zvýšenú mechanickú odolnosť. Zorník nechráni pred kvapkami a striekajúcimi kvapalinami, hrubými a jemnými prachovými časticami, plynom a oblúkom z elektrického skratu. Štít je vyrobený z polypropylénu a je vybavený popruhom, ktorý ho udrží na hlave. Zvärací filter chráni oči pred žiarením vznikajúcim pri oblúkovom zväraní a má nastaviteľnú úroveň tmavosti. Filter je chránený šošovkou z polykarbonátu. Výrobok nemá stanovenú dobu trvanlivosti. Dávajte pozor na opotrebovanie a poškodenie ochranných súčastí.

2. Typy nebezpečenstiev vyskytujúcich sa počas zvärania

1. Mechanické nebezpečenstvá spôsobené obrobkami: hmotnosť a stabilita (potenciálna energia častí, ktoré sa môžu pohybovať pod vplyvom gravitácie)
2. Nebezpečenstvá materiálov a látok (a ich súčastí), s ktorými sa manipuluje, alebo ktoré sa používajú v strojovom zariadení, vyplývajúce z kontaktu so škodlivými kvapalinami, plynmi, hmlami, parami a prachmi, alebo ich vdýchnutia.
3. Nebezpečenstvá materiálov a látok (a ich súčastí), s ktorými sa manipuluje, alebo ktoré sa používajú v strojovom zariadení, vyplývajúce z požiarov, alebo výbuchov.
4. Popáleniny a iné poranenia spôsobené kontaktom človeka s predmetmi, alebo materiálmi pri veľmi vysokých teplotách, plameňom, alebo výbuchom, ako aj žiarením zo zdrojov tepla.
5. Kontakt človeka s časťami pod napätím v dôsledku poškodenia (nepriamy kontakt).
6. Tepelným žiarením, alebo inými javmi, napríklad vymrštenými roztavenými časticami.

3. Všeobecné bezpečnostné podmienky

Zariadenie sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať, meniť ani inak modifikovať pod hrozbou straty zhody s normami a straty označenia CE. Odporúča sa pravidelná údržba, aby sa zariadenie udržalo v prevádzkyschopnom stave.

Obsluha musí byť zaškolená v obsluhu a musí si tiež pozorne prečítať návod na obsluhu. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v návode na obsluhu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, alebo nehody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

V súlade s požiadavkami smernice 2006/25/ES a normy EN 12198 je zariadenie zaradené do kategórie 2. Vyžaduje sa osobný ochranný prostriedok s maximálnou úrovňou ochrany 15, ako sa vyžaduje podľa normy EN 169.

Používajte zásteny, alebo zábrany na ochranu ostatných pred bleskom, oslnením a iskrami, upozornite ostatných, aby sa na oblúk nepozerali.

Nezvärajte kovy s povrchovou úpravou, ako je pozinkovaná, olovnatá, alebo kadmiovaná oceľ. Povlaky a kovy obsahujúce tieto prvky môžu počas zvärania uvoľňovať toxické výpary.

Elektrické riziká a bezpečnostné pravidlá

Pri práci so zväračkou sa musia dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní, rezaní a spájaní. Ak sa tieto pravidlá nedodržiavajú, hrozia najmä tieto nebezpečenstvá:

- vdýchnutie nebezpečných látok,
- optické žiarenie,
- popáleniny,
- požiare a výbuchy,
- úraz elektrickým prúdom,

Preto sa odporúča:

- spotrebič neupravujte. V žiadnom prípade neotvárajte kryt, opravy musí vykonávať kvalifikovaný personál v servisoch autorizovaných výrobcov.
- je potrebné zabrániť priamemu kontaktu so zemou (alebo zváranou súčasťou) a s rukoväťou alebo elektródou.
- nepozerajte sa na svetlo vytvárané elektrickým oblúkom (nebezpečenstvo: vážne poškodenie zraku).
- musí byť zabezpečená primeraná ventilácia, alebo odsávanie na odstránenie pár a plynov z dýchacej zóny.
- nikdy nezvárajte v prítomnosti horľavých plynov, pár, alebo horľavých kvapalín v pohotovosti by mali byť vhodné hasiace prostriedky.
- nedotýkajte sa horúcich obrobkov, pri dotyku, alebo premiestňovaní zváraného materiálu používajte rukavice a kliešte
- pri používaní týchto zväračských okuliarí nezvárajte v polohe nad hlavou.

Obmedzenia a upozornenia pri práci so zväračkou

Zariadenie nesmú používať osoby:

- s implantovaným kardiostimulátorom, elektricky napájanými protézami, ako sú umelé končatiny, načúvacie prístroje atď., bez konzultácie s lekárom
- nositeľom kontaktných šošoviek (pred začatím práce vymeňte kontaktné šošovky za okuliare).
- okolostojace osoby s vyššie uvedeným vybavením musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od zväracieho priestoru.

Riešenie situácie osoby zasiahnutej elektrickým prúdom.

Pri premiestňovaní postihnutého mimo dosahu elektrického vodiča odpojte zdroj napájania, alebo použite suchý izolátor, aby ste sa chránili. Nedotýkajte sa postihnutého holými rukami, kým nie sú ďaleko od vodiča. Okamžite privolajte pomoc kvalifikovaného a vyškoleného personálu. Spínače neobsluhujte mokkými rukami.



Tento symbol znamená, že pred spustením si musíte pozorne prečítať návod na obsluhu.



Tento symbol znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s iným odpadom.



Tento symbol znamená, že výrobok prešiel špecializovanými testami a spĺňa základné kvalitatívne a bezpečnostné normy zahrnuté v tzv. Smernice nového prístupu.



Tento symbol znamená, že by sa mala používať ochrana dýchacích ciest.



Tento symbol znamená, že by ste mali používať ochranu rúk.



Tento symbol znamená, že plyny a výpary môžu byť zdraviu nebezpečné.

4 Technické údaje

Zváračská kukla Verke V75215 je vybavená samozatmavovacím filtrom typu LY800A.

Typ	LY800A
Optická trieda	1/1/1/2
Veľkosť filtra	133 x 114 x 10 mm
Oblasť aktívneho zobrazenia	100 x 59,5 mm
Oblúkový senzor	4
Svetlý odtieň	DIN4
Tmavý odtieň	DIN5~9/9~13
Ovládanie odtieňov	Externé, variabilné
Čas prepínania	1/10000 sek.
Nastavenie citlivosti	Plynulé ovládanie
Čas oneskorenia	0,1 až 0,8 sek.
Zdroj	Li-batéria a solárna energia
Kapacita Li-batérie	1200 mAh
Prevádzková teplota	-10 °C ~ + 55 °C
Teplota skladovania	-20 °C ~ + 65 °C
Nízka intenzita prúdu TIG	> 5 ampérov
Materiál masky	PA/PP
UV/IR ochrana	DIN16
Test	ÁNO
Slabá batéria	ÁNO

5. Návod na použitie

Pred prvým použitím tienenia je potrebné z ochranného skla odstrániť ochrannú fóliu. Ponechanie fólie na ochrannom skle znižuje priehľadnosť a narúša funkciu zväracieho filtra. Opotrebované, alebo poškodené diely vymieňajte len za originálne diely. Tienenie sami neupravujte. Je zakázané používať tienenie, ak sa zistí, že niektorý komponent je poškodený, opotrebovaný, alebo potrebuje výmenu.

**PRED ZVÁRANÍM VŽDY SKONTROLUJTE, ČI JE FILTRAČNÁ VLOŽKA NABITÁ.
PRED POKUSOM O ZVÁRANIE VŽDY SKONTROLUJTE, ČI FUNKCIA
AUTOMATICKÉHO STMIEVANIA FUNGUJE NORMÁLNE. AK TAK NEUROBÍTE,
MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU ROHOVKY.**

Funkcia testu nebude fungovať, ak je volič nastavený na "GRIND".

Stlačte tlačidlo "TEST" a zároveň sa cez hľadáčik pozerajte na svetlo zvnútra, ktoré by sa malo na chvíľu stlmiť a potom sa vrátiť do normálu.

Nasaďte si hľadáčik na hlavu a v prípade potreby upravte horný popruh tak, aby bol hľadáčik v správnej výške. Stlačte gombík na zadnej strane hlavového popruhu a otáčaním nastavte dĺžku popruhu tak, aby počas používania netlačil a zároveň aby sa zorník pri pohybe hlavy nehýbal. Pomocou bočných gombíkov nastavte silu potrebnú na spustenie a zdvihnutie chrániča.

Prevádzka automatického zväracieho filtra:

Nastavte prepínač s označením "Weld/Grind" (Zváranie/brúsenie) na určený prevádzkový režim. Poloha "Weld" znamená zváranie a v tomto režime bude filter pracovať podľa nastavení ostatných ovládacích prvkov. V polohe "Grind" zostane filter v stave svetla a nebude automaticky meniť jas. Pomocou gombíka na bočnej strane kukly nastavte číslo tmavého stavu v rozsahu 9 - 13 v závislosti od typu vykonávaného zvärania. Pomocou gombíka označeného "DELAY" nastavte čas oneskorenia filtra, t. j. čas, za ktorý filter zareaguje na zmenu intenzity svetla. Gombík s označením "SENSIVITY" (citlivosť) umožňuje nastaviť citlivosť, t. j. prah vypnutia filtra. Pre väčšinu zväracích prác sa odporúča nastavenie v rozsahu 30 % až 50 %.

Sensitivity (citlivosť) nastavte ju podľa úrovne okolitého svetla a zvärania.

Nízka citlivosť je najvhodnejšia na zváranie vysokými prúdmi, zatiaľ čo vysoké nastavenie je vhodné na zváranie nízkymi prúdmi. Stredné nastavenie je vhodné na väčšinu zväracích prác v interiéri a exteriéri. Ak chcete nastaviť, otočte ovládač na najnižšie nastavenie a nasmerujte prilbu v smere použitia, čím ju vystavíte okolitému svetlu. Postupne zvyšujte citlivosť, kým šošovka neztmavne. Potom citlivosť znížte o niečo pod nastavenie v predchádzajúcom kroku.


Čas oneskorenia (delay) riadi čas, za ktorý sa prilba prepne medzi úplným zatemnením a plným osvetlením. Krátky čas oneskorenia (0,1 s) je vhodný na bodové zváranie, zváranie švov, alebo krátke zváranie. Stredné nastavenie (0,4 s) je vhodné pre väčšinu zväracích prác v interiéri a exteriéri. Dlhý čas oneskorenia (0,8 s) použite na zváranie vysokým prúdom, alebo na zabránenie únavy očí počas dlhých zväracích relácií.

Výmena ochranného skla: ak sa na ochrannom skle objavia škrabance, praskliny, zmatnenie alebo iné poškodenie, malo by sa vymeniť za nové sklo. Ak chcete vymeniť vonkajšie sklo, vypáňte sklo v strede spodného okraja pri záreze v ochrannom skle a potom ho vytiahnite z držiakov ochranného skla. Nové sklo mierne ohnite a potom zasunite bočné hrany do držiakov

krytu. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri výmene vnútorného ochranného skla.
Upozornenie: Je zakázané používať ochranný kryt bez ochranného skla.



1. Dvierka batérie
2. Gombík na nastavenie citlivosti
3. Polykarbonátová doska na ochranu filtra
4. Otočný gombík pre čas oneskorenia
5. Puzdro filtra
6. Gombík nastavenia úrovne stmavenia
7. Senzory
8. Solárne články



6. Údržba zariadenia

Po skončení práce vyčistite kryt mäkkou, vlhkou handričkou. Väčšie nečistoty odstráňte mydlovou vodou a osušte handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré spôsobujú poškriabanie. Na čistenie filtra a tienenia nepoužívajte rozpúšťadlá ani žieravé čistiace prostriedky. Zvárací filter neponárajte do vody. Výrobok skladujte v dodanom individuálnom balení v tmavej, suchej, vetranej a uzavretej miestnosti. Počas skladovania neprekračujte teplotný rozsah od -20 stupňov C do +70 stupňov C. Chráňte pred prachom, špinou a inými nečistotami (plastové vrecká, vrecia a pod.) Chráňte pred mechanickým poškodením. Preprava - v dodaných individuálnych obaloch, v kartónových škatuliach, v uzavretých dopravných prostriedkoch.

Ak filter nefunguje správne, skontrolujte stav napájacej batérie a v prípade potreby ju vymeňte za novú. Ak je predná ochranná doska poškodená, prasknutá, poškriabaná, znečistená, alebo perforovaná, vymeňte ju. Prednú ochrannú dosku odstráňte ťahom za strednú časť smerom nahor. Novú kryciu dosku umiestnite na správne miesto.

Neodstraňujte samostmievací filter z priezoru. Nikdy sa nepokúšajte filter otvoriť. Náradie nechajte opraviť len kvalifikovanou osobou, ktorá používa len originálne náhradné diely. Tým sa zabezpečí, že používanie náradia zostane bezpečné.

PODMIENKY ZÁRUČNÉHO SERVISU

Záruka sa vzťahuje na

1. Záruka sa vzťahuje len na poškodenia vyplývajúce zo skrytých výrobných, alebo materiálových chýb.

Záruka sa nevzťahuje na

- poškodenie v dôsledku nesprávneho používania, údržby, alebo skladovania, mechanické, tepelné, chemické poškodenie spôsobené vonkajšími silami a faktormi.
- nástroje používané na ziskové účely v priemysle, alebo remeslách.
- poistky, batérie, držiaky nástrojov, uhlíkové kefy, žiarovky a brúsne kotúče.

Záruka zaniká v prípade

- že špecializované servisné stredisko zistilo akékoľvek úpravy, alebo konštrukčné zmeny, alebo že do spotrebiča zasahovali neoprávnené osoby.

Používateľ je povinný:

- nepoužívať chybný výrobok.
- dodanie kompletného výrobku na opravu vrátane príslušenstva a dokumentov.
- dodanie stroja so spaľovacím motorom, bez paliva v nádrži a bez motorového oleja v opačnom prípade nebude tovar prevzatý spoločnosťou Deget Service.