

Odsávací kryt na uhlovú brúsku na odvod prachu HQ



Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

Dôležité: Pred zahájením montáže krytu si prečítajte nižšie uvedený návod na obsluhu, aby ste predišli poškodeniu zariadenia a zraneniu, ktoré môže v extrémnych prípadoch viesť k dlhodobej liečbe, alebo aj smrti.

Pri práci sa riadte pokynmi obsiahnutými v dokumentoch dodaných s uhlovou brúskou. Je bezpodmienečne nutné používať ochranu očí, ochranné rukavice a protiprachovú masku.

Upevnenie krytu na brúsku.

1. Pred začatím montáže sa uistite, že vaša brúška podporuje možnosť rezania diamantovými kotúčmi a je kompatibilná so systémom protiprachového krytu, tieto informácie nájdete v návode na obsluhu k brúške, alebo u autorizovaného predajcu.



2. Prispôsobte príslušný adaptér tak, aby kryt pevne držal na brúške.



3. Nasadte kryt na úchytku brúsky a potom pomocou imbusového kľúča utiahnite objímku tak, aby kryt pevne držal.



4. Nasadte vretno obsiahnuté v sade na hriadeľ brúsky, podložky obsiahnuté v sade slúžia na oddelenie rezných kotúčov.



5. Po montáži nezabudnite zablokovať kryt proti otvoreniu pomocou otáčacieho gombíka umiestneného na vonkajšej strane.

Vykonanie rezu

1. Skontrolujte správnosť montáže krytu a jeho stav, v prípade zistenia prasklín, nezačínamejte prácu.
Pokiaľ neexistujú žiadne kontraindikácie, nastavte požadovanú pracovnú hĺbku pomocou stupnice na vnútornej strane krytu. Pamäťajte, že opotrebenie kotúča ovplyvní hĺbku rezu.
2. Spusťte brúsku a počkajte, až dosiahne plné otáčky.
3. Začnite rez, pohyb by mal byť plynulý, netlačte na brúsku, nesnažte sa rezanie urýchliť! Takéto správanie povedie k skoseniu vretena, čo má za následok rýchle opotrebenie brúsky i kotúčov v extrémnych prípadoch môže dôjsť k náhlemu poškodeniu, ktoré predstavuje nebezpečenstvo pre obsluhujúcu osobu!

DÔLEŽITÉ: Kotúč je možné približovať k materiálu iba pri plných otáčkach brúsky, je zakázané vypínať brúsku na konci rezu, alebo približovať kotúč k materiálu pred zrýchlením brúsky!

Zníženie otáčok vedie k destabilizácii zariadenia!

Popis piktogramov



Vždy používajte ochranné rukavice.



Vždy používajte protiprachovú masku.



Vždy noste pracovnú kombinézu.



Pred začatím používania si prečítajte návod na obsluhu.